

Wytyczne do likwidacji zbiorników na nieczystości ciekłe

LIKWIDACJA SZAMB

1. Zgodnie z warunkami MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o. przyłączenia ROD „Polana” w Bydgoszczy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Relaksowej i Olimpijskiej należy dokonać likwidacji wszystkich istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe, a odprowadzenia ścieków z altan przepięć za pośrednictwem zewnętrznej instalacji do budowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
2. Przed przystąpieniem do likwidacji szamb należy je opróżnić i wszystkie powierzchnie wewnętrzne dna, ścian i stropów zmyć wodą i zdezynfekować wapnem.
3. Aby umożliwić dostęp do wnętrza szamba w celu opróżnienia go a następnie prawidłowego zasypania całej kubatury – należy rozkuć strop nad szambem.
4. Po opróżnieniu i oczyszczeniu szamba, przystąpić do wypełnienia go piaskiem. Wierzch zasyпки doprowadzić do poziomu o 20 cm niżej niż istniejący poziom terenu. Pozostałą część wypełnić ziemią urodzajną.
5. Inwestorowi przekazać protokół likwidacji szamb wraz z niezbędnymi dokumentami (np. potwierdzenie wywiezienia nieczystości).

Wykaz szamb:

Lista działek